


CARTA DE COLORES PIGMENTOS

PIGMENTS COLOR RANGE

 73101 Blanco Titano Titanium White Titanweiss Blanc Titane	· Cenizas, cal y nieve. · Ashes, snow and metal fatigue. · Schnee, Asche, und Kalk. · Cendres, chaux et neige.	 73110 Sombra Calcinada Burnt Umber Tierra Sienna Gebrannt Ombre Calcinée	· Barro húmedo, polvo y suciedad de ciudad, trazos de aceite. · Fresh dark mud, city dust, oil and dirt. · Frischer Schlamm, dunkler Staub, Ölsuren und dunkler Schmutz. · Boue humide, poussière et saleté citadine, traces d'huile.
 73102 Ocre Amarillo Claro Light Yellow Ocre Helles Eisenoxidgelb Jaune Clair	· Barro claro, arena, desierto y playas. · Light mud and sand, desert and beaches. · Heller Schlamm und Sand, Wüste und Strand. · Boue claire, le sable, le désert et les plages.	 73111 Tierra Verde Green Earth Grüne Erde Terre Verte	· Desgaste de blindaje, polvo de cemento. · Faded armour green. Cement Dust. · Verblaste Panzerung, Beton Staub. · Blindage usé, poussière de ciment.
 73103 Ocre Amarillo Oscuro Dark Yellow Ocre Dunkles Eisenoxidgelb Ocre Jaune	· Óxido claro, arena húmeda. · Light rust and wet sand. · Flugrost, Schlamm und feuchter Sand. · Rouille claire et le sable mouillé.	 73112 Verde Óxido de Cromo Chrome Oxide Green Chromoxidgrün Vert Oxyde de Chrome	· Óxido de cobre y bronce. · En dioramas, musgo y líquen. · Bronze and copper rust. In dioramas, moss and lichen. · Kupferrost. Grund für Dioramen, Moos und Flechten. · Rouille de bronze et de cuivre. Dans diorama, mousse et lichen.
 73104 Siena Claro Light Siena Helles Terra Siena Terre de Sienne Claire	· Polvo, escombros y desgastes. · Rubble and dust, dirt and general wear and tear. · Dunkler Staub, Steinschutt, und Verschleisspuren. · Poussière, la saleté et l'usure.	 73113 Pizarra Claro Light Slate Grey Schiefermehl Ardoise Clair	· Polvo y suciedad claro, desgastado. · Light dust and dirt, faded surfaces. · Heller Staub und Schmutz. · La poussière et la saleté claire, passée.
 73105 Siena Natural Natural Siena Terra Siena Terre de Sienne Naturelle	· Barro y tierra. · Mud and earth colors. · Schlamm und Erde. · La boue et la terre	 73114 Pizarra Oscuro Dark Slate Grey Grau Ardoise Foncé	· Blindaje descolorido, Panzer gris, polvo industrial. · Faded armour and Panzer grey, industrial dust. · Verblasste Panzerung, Panzer grau, Industrie Staub. · Blindage passé et Panzer gris, poussière industrielle.
 73106 Siena Calcinado Burnt Sienna Gebranntes Siena Terre de Sienne Calcinée	· Óxido Claro. Tierra Roja. · Light rust colors. Red Earth. · Heller Rost. Rote Erde. · Rouille claire et terre rouge	 73115 Óxido Negro Natural Natural Iron Oxide Eisenoxidschwarz Oxyde Noir	· Metal y piedra carbonizado, tubos de escape. · Charred metal and stone, engine exhausts. · Verbranntes Metal und Stein, Auspuffrohre. · Metal et pierre carbonisés, tube d'échappement.
 73107 Ocre Rojo Oscuro Dark Red Ocre Roter Ocker Ocre Rouge	· Óxido rojizo, estándar. · Standard rust color. · Rostrot. · Rouille standart.	 73116 Negro Carbón (Humo) Carbon Black (Smoke Black) Lampenschwarz Noir Charbon (Fumée)	· Humo y suciedad, metal y piedra quemada, cenizas y hollín. · Black smoke, smoke stains, burnt metal and stone, ashes and soot. · Rauch und Schmutz, Brandschäden, dunkle Asche und Rus. · Fumée et saleté, metal et pierre brûlée, cendres et suie.
 73108 Marrón Óxido de Hierro Brown Iron Oxide Eisenoxidbraun Marron Oxyde de Fer	· Barro oscuro, tierra húmeda. · Dark mud and humid earth. · Dunkler Schlamm und feuchte Erde. · Boue noire et terre humide.	 73117 Óxido Rust Hell Braun Eisenoxid Oxyde	· Oxidación y tierra desierto. · Rust, desert sand. · Rost, Wüsten Sand. · Rouille brun, desert sable.
 73109 Sombra Natural Natural Umber Umbra Ombre Naturelle	· Barro seco, tierra marrón. · Dry mud and brown earth. · Trockner Schlamm und braune Erde. · Boue sèche et terre marron.		

Descripción de los símbolos

+ Buen grado de resistencia a la luz/ Good lightfastness/ Degre normal de résistance à la lumière/ Gute Lichtbeständigkeit.
 ++ Muy buen grado de resistencia a la luz/ Very good lightfastness/ Très bon degré de résistance à la lumière/ Sehr gute Lichtbeständigkeit. +++ Máximo grado de resistencia a la luz/ Highest degree of lightfastness/ Meilleur degré de résistance à la lumière/ Höchste Lichtbeständigkeit.

Descripción de los símbolos

□ Transparente/ Transparent/ Transparent/ Durchsichtig. ▢ Semitransparente/ Semitransparent/ Semitransparent/ Halbdeckend. ■ Totalmente opaco/ Totally opaque/ Complettement opaque/ Ganz deckend.